

Table of contents

- F8098 F8-Testfehler, F8022-Fehlerreaktion

F8098 F8-Testfehler, F8022-Fehlerreaktion

Um das gesteuerte Stillsetzen einer Achse überprüfen zu können, wurde mit Hilfe von "Achsabschaltung: Testfehler auslösen" (0x2870:04 / P-0-0257 / --) testweise dieser Fehler ausgelöst.

Ursache	Abhilfe
"Achsabschaltung: Testfehler auslösen" (0x2870:04 / P-0-0257 / --) wurde mit dem Wert "0x0008" beschrieben	1. "Achsabschaltung: Testfehler auslösen" (0x2870:04 / P-0-0257 / --) mit dem Wert "0" beschreiben 2. Fehler zurücksetzen

Siehe auch Fehlerreaktion

► [Attribute](#)